

## Wacom One Pen Display am Rechner anschliessen

1. HDMI und USB Kabel mit dem Laptop verbinden
2. Netzkabel am Strom anschließen
3. Verbindung mit dem Wacom Display herstellen
4. Wacom Display einschalten
5. Neueste Treiber herunterladen und installieren

[www.wacom.com/download](http://www.wacom.com/download)

